FOTODOKUMENTACE OBJEKTŮ

A

MAPOVÁ PŘÍLOHA

Součástí fotodokumentace je příloha leteckého snímku obce Bígr s vyznačenými čísly. Tato čísla se shodují s označením jednotlivých objektů pro lepší přehlednost a orientaci. Ne na všech domech se dnes totiž nachází označení číslem popisným nebo orientačním a k dispozici zpracovatelé neměli ani katastrální mapu, ke které by jednotlivé objekty a fotografie mohli přiřadit.

Bígr, 2014, cesta za kostelem směr Šumice a Eibenthal

Bígr, objekt č. 1- hospodářské stavení



Hospodářské stavení, částečně zděné, částečně dřevěné s deštěním.

Střecha provedena z vlnitých plátů šedého eternitu.



Detail zasazených vazných trámů tvořících zároveň i jednoduché stropní trámy doplněné povalem.

Bígr, objekt č. 2 – obytný dům

Celkový pohled na obytný dům od JZ.

Celkový pohled na obytný dům s vjezdem do dvora, pohled od SV.

Detail dřevěné okenní výplně asi z 50. – 60. let 20. století (dle kování a závěsů).

Detail dřevěného štítu deštěného šindelem. Nová střecha z pálených tašek.

Bígr, objekt č. 3 – hospodářský objekt a vstupní vjezdová brána



Štítová stěna hospodářské budovy krytá šindelem. Na střeše plechová falcovaná krytina.

Detail ložení velkoformátové šindele usazené na latích.

Celkový pohled na vstupní dvoukřídlovou bránu se vstupní jednokřídlovou brankou. Vjezd opatřen zavětrovacími lištami, vstup kryt jednoduchou sedlovou stříškou.

Detail zdobení otvoru příčlemi

Detail usazení otáčecího sloupku jednoho křídla brány.

Bígr, objekt č. 4 – obytný dům

Obytný dům, celkový pohled od JZ.

Detail oplocení užitkové zahrady s dřevěným štítem domu.

Detail ozdobného kotlíku na střeše.

Novodobá dřevěná okenní výplň vložená do rozšířeného okenního otvoru.

Detail dřevěného deštěného štítu z desek opatřených zavětrovacími lištami.

Bígr, objekt č. 5- obytný dům

Celkový pohled na obytný dům s vjezdem a navazující hospodářskou budovou. Jde o jeden z ojedinělých typů domů, kdy došlo k pozdějšímu sjednocení střech nad stavbami odlišné funkce.





Původní dřevěné rámové okenní výplně, dělené na tři křídla, jedno horní výklopné, a spodní dvě otevíravá (vnitřní ven, venkovní dovnitř). Dochováno i kování z přelomu 19. a 20. století.



Horní část stavby není zakončena klasickou římsou. Pravděpodobně se jedná o trumplované zdivo do něhož v horní části byly zasazeny trámky nebo desky a dodatečně byl prostor mezi zdivem a krovem zadeštěn fošnou.

Bígr, objekt č. 6 – hospodářský objekt s vjezdem

Pohled na průčelí obytného domu s vjezdem a brankou do dvora a navazujícím hospodářským objektem.

Objekt je roubený a štítové části jsou opatřeny šidelovým deštěním. Oplocení tvoří širší desky seříznuté do špičky.

Bígr, objekt č. 7 – bývalá kovárna

Celkový pohled na obytný dům vjezd do dvora a hosp. část, od J.

Pohled na deštěný dřevěný šít a obílenou stěnu.

Vjezdová brána



Detail dřevěné rámové okenní výplně .

Vjezdová brána se vstupem do dvora.

Hospodářská část

Štítová strana usedlosti.

Bígr, objekt č. 8 – hospodářské stavení a oplocení

Pohled do zahrady na štítové stěny obytného domu (v přední části) a hospodářské budovy (s obíleným štítem). Detail deskového oplocení se sešikmenými hranami.

Objekt na kamenném poměrně vysokém základu, omítané zabíléné zdivo a šindelový štít s keramickou taškou.

Bígr, objekt č. 9 – obytný dům se vstupem a vjezdem do dvora

Celkový pohled na obytný dům od J s pokračující bránou do dvora. Ihned za bránou navazuje další obytné stavení.

Dvoukřídlová vjezdová brána krytá sedlovou plechovou stříškou, částečně prosvětlené vstupní dveře do objektu.



detail vstupních částečně prosklených dveří

Detail profilací kazet a pevného neprůhledného skla s dekorem plástve.

Bígr, objekt č. 10- oplocení předzahrádky

Dřevěné deskové oplocení předzahrádky, v horní části ozdobně řešené. Na něj navazuje dřevěné deštění pavlače a navazující dřevěná vjezdová brána do dvora.

Detail

Bígr, objekt č. 11- obytný dům

Celkový pohled na obytný dům o JZ.

Deštěný štít a střecha s dymníkovým komínem.

Okenní výplně



Detail profilací

Dveře do domu na pavlač.

Detail řešení dřevěné konstrukce stříšky nad vjezdovými vraty

Bígr, objekt č. 12 – obytný dům

Pohled o JZ na obytný dům.



Pohled od JV, vjezdová brána do dvora.

Pohled od JV na obytný dům



Oplechování střechy i dymníku.



Zaoblené profilace šambrán kolem oken.



Detail okna s plnými kazetovými okenicemi.



Detail vstupních částečně prosklených dveří.

Bígr, objekt č. 13- obytný dům

Celkový pohled na obytný dům od JV.

Pohled na obytný dům a vjezdovou bránu od JZ.

Vjezdová brána do dvora

Detail vstupních dveří do dvora.

Detail deštěné verandy – bývalé pavlače.

Rámová okenní výplň z přelomu 19. a 20.stol.



Kování.

Závěsy oken s rohovníky.



Oplechovaný dymník.

Bígr, objekt č. 14 – vjezdová brána

Vjezdová brána s poškozenou konstrukcí stříšky.

Detail vstupní branky s horní částí doplněnou nakoso uloženými příčlemi.

Detail konstrukce stříšky bez krytiny.

Detail okenní výplně obytného domu z přelomu 19. a 20. stol.

Bígr, objekt č. 15 – vjezd do dvora.

Nově zrekonstruovaný vjezd do dvora se stříškou krytou bobrovkou.

Bígr, objekt č. 16 – obytný dům

Obytný dům, pohled od JZ, s dodatečně prolomeným bočním vstupem ve štítové stěně.

Okenní výplně z přelomu 19. a 20. století.

Novodobá lepenková izolace dřevěného šítu.



Druhotně vložené vstupní dveře.

Detail okenních výplní.

Dřevěné lišty armují starší hliněné omítky.

Bígr, objekt č. 17 – sesutý obytný dům – odhalené původní konstrukce stropů.

Spodní deskový záklop stropu usazený na stropním trámu. Armování je tvořeno dřevěnými větvemi a omítka je hliněnojílová.

Okenní rám s dvoukřídlovou výplní dělenou příčlemi na tři tabulky. Horní část zdiva je zpevněna věncem pozednice a na dosedá vazný trám. Omítky jsou hliněné, je patrné, že zdivo je buď z vepřovic nebo z trumplované.

Bígr, objekt č. 18 – obytný dům

Obytný dům s nověji upravenými okenními otvory a novými výplněmi.



Vstupní dveře.

Bígr, objekt č. 19- obytný dům malíře pana Řeháka

Obytný dům, pohled od J. K domu nověji přistavěná rampa se zábradlím a druhotně vylomený otvor pro usazení vstupních dveří.

Bígr, objekt č. 20 – obytný dům

Celkový pohled od JZ.

Modernizace se dotkla jak okenních výplní, tak omítek vnějšího pláště. Soklová část byla doplněna asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti.

Bígr, objekt č. 21- obytný dům

Celkový pohled na obytný dům s okapovou orientací podél silnice. Předzahrádka má novější drátěné oplocení, vstup do dvora je opatřen jednoduchou dřevěnou brankou.

Štítová stěna domu s kamenným nárožím opěrákem proti sesuvu domu z prudšího svahu. Štít domu je dřevěný opatřený novodobými izolačními materiály. Původní oplocení zahrady dřevěnými prkny seřezanými ve vrcholu do špičky. Patrný rozdíl upravené čelní fasády a štítové stěny.

Odpadnutá vápenná vrstva fasádních nátěrů, pod ním patrné truplované zdivo s obtisky po dřevěném bednění.



Truplované zdivo nebylo završeno korunní římsou, ta byla nahrazena dřevěnými profilovanými lištami navazujícími na deštění. To uzavíralo volný prostor mezi korunnou zdiva a krovem.

Detail štukové výzdoby – nárožní kvádrovaný pilastr bez hlavice a bez patky. Přímo nasedá na předsazený kamenný sokl.

Bígr, objekt č. 22 – obytný dům

Obytný dům s novou plechovou bránou a vraty, krytina tvořena pálenou bobrovkou.

Detail štukového pilastru a rámování šambránami s zdobenými kvádrováním. Nově vsazené trojkřídlové okno.

Detail štukového prvku s kanelovaným pilastrem a vysokou úzkou patkou i hlavicí.

Detail

Bígr, objekt č. 23- obytný dům

Obytný dům s plechovou střechou. Oplechová je i dymník. Předzahrádka doznala změn – betonový sokl a kovové sloupky. Štít, okenní otvory i vjezdová brána zůstaly autentické.

Bígr, objekt č. 24- obytný dům

Zmodernizovaný dům s nástavbou o jedno obytné patro. Sedlová střecha má mírnější sklon než původní střechy. Hmota je výrazně naddimenzovaná.

Celkový pohled na hlavní ulici. Nástavba působí dosti rušivě v zástavbě objektů s menším a drobnějším měřítkem.

Bígr, objekt č. 25- obytný dům s vjezdem do dvora

Obytný dům štítové orientace s dřevěným vjezdem a původním plným oplocením zahrady.

Vstup do domu vede přes pavlač. Vjezd do dvora je řešen dvoukřídlovými vraty krytými sedlovou stříškou s pálenými drážkovanými taškami.

Bígr, objekt č. 26 – obytný dům

Obytný dům s nově provedeným betonovým oplocením složeným z jednotlivých dílů vkládaných mezi sloupky s drážkami. Hmota domu zachována.

Detail vstupu.

Detail okenních výplní, dřevěné, trojkřídlé.

Bígr, objekt č. 27- obytný dům

Obytný dům s autentickými okenním výplněmi, krytina pálená taška, dochovány drobné štuky – v podobě zjednodušených polopilastrů.

Součástí domu je i zastrešení průjezd do dvora s vjezdovou bránou a původní oplocení.

Detail okapové zábrany proti přetékání dešťové vody.

Původní okenní výplň s rohovníky.

Detail zdobení okapového háku stylizovanou květinou, na fasádě zjednoudušený polopilastr s hlavicí.

Bígr, objekt č. 28- obytný dům

Obytný dům okapové orientace s předzahrádkou. Na fasádě jsou patrné vcelku neobvyklé štukové prvky jako např. průběžně probíhají podparapetní zubořez, šambrány v nárožích s ušima, nebo květinový reliéf mezi okny.

Detail vstupu, brány do dvora a klempířského prvku.

Detail štuku a dřevěných okenních výplní s vyklápěcím horním křídlem.

Detail zdobeného kotlíku a květinového reliéfu v meziokenním prostoru, dle ústní informace jde o rumunské vlivy.

Bígr, objekt č. 29 – obytný dům

Příkladná obnova obytného domu s repasovanými okny, a novou fasádou reflektující barevné zvyklosti v dané obci. Kamenné podezdívky bývají opatřeny cementovou vrstvou omítky a tmavším fasádním nátěrem.

Bígr, objekt č. 30 – hospodářský objekt

Šindelový štít hospodářské budovy umístěné v zahradě. Novodobé oplocení z kulatin a pletiva.

Bígr, objekt č. 31 – obytný dům

Obytný dům krytý bobrovkou, štít je opláštěn plechovým pláty.

Stropní trámy jsou zasazené do koruny zdiva a tvoří do určité míry táhla. Předsazení umožňuje prodloužit střešní roviny více před líc obvodového zdiva.

Novodobá okenní výplň i otvor, ojedinělé jsou však štukové kazety v nadpraží. Nelze zhodnotit, zda se jedná o novotvar, či starší ozdobu fasády.

Bígr, objekt č. 32 – konstrukční materiály



Truplované zdivo na nárožích svázané větvemi jištěnými proutím nebo provazy. Zdivo bylo opatřeno slabší vrstvou jílovitohlinité utažené omítky a na ní pak byly nanášeny fasádní vápenné nátěry.

Detail ložení povalového stropu z polokulatin usazených přímo na korunu zdiva.



Detail nárožní větve spojující kolmo usazené stěny .

Vstup do domu vedl přes pavlač, v tomto případě bedněnou dřevěnými deskami a zavětrovacími lištami. Pavlač – veranda byla přístupná z ulice v případě, že dům byl štítové orientace a vedla podél celé okapové části domu.

Průčelní štít se dvěma okny, truplované zdivo a zbytky štukové výzdoby průběžnou podparapetní římsou se zubořezem. Průčelní štít je doplněn novými izolačními materiály.

Bígr, objekt č. 33- obytný dům a ojedinělý tvar okenních výplní

Celkový pohled na štítově oreintovaný dům zvláštních hmotových měřítek, kdy jedna ze střešních rovin je výrazně protažená mimo očekávanou osu domu.

Segmentově zaklenutý okenní otvor k němuž jsou vyhotovena i okna se zaoblením horních rámů. Kolem okna probíhá jemná dvakrát profilovaná půlkruhová šambrána. Okno dosedá na průběžnou podparapetní římsu. Okna jsou spojena rohovníky. Kování i výplň z poč. 20. stol.

Bígr, objekt č. 34- hospodářský objekt

Hospodářský objekt atypického uspořádání v rámci dvora. Poměrně velká zděná hmota se středovým vjezdem opatřená dřevěnými dvoukřídlovými vraty. Nová eternitová krytina z vlnitých plátů.

Bígr, objekt .č 35 – obytný dům

Obytný dům štítové orientace s původním dřevěným deštěným štítem a původním okenním otvorem s výplní. Dvoukřídlová okna dělená příčlemi na další tři tabulky. Vstup do domu je přes pavlač.



Detail zdobení vstupních dveří hornickým symbolem.

Bígr, objekt č. 36 – obytný dům

Obytný dům s truplovaným zdivem a stropními trámy vyčnívající za líc zdiva. Trámy tvoří táhla. Dymník byl přezděn na klasický zděný komín.

Detail omítek, soklu a komínů.

Úskok zdiva patrný ve štítové stěně.

Bígr, objekt č. 37 – hospodářský roubený objekt

Hospodářský objekt částečně svou jednou stěnou zahloubený do zvýšeného terénu, štítová stěna je opatřena šindelem a střecha plechovou falcovanou krytinou.

Detail šindelového štítu.

Detail spodní části polozahloubeného roubení, které je dodatečně opláštěno šindelem.



Detaily roubení stěn.

Detaily roubení, trámy byly dodateně izolovány jílovitou hlínou.

Bigr, objekt č. 38 – obytný dům

Obytný dům štítové orientace s patrným vstupem na pavlač. Zahrada oplocena plaňovým plotem. Deštěný štít a původní okenní otvory i výplně z poč. 20. století.

Detail kazetování vstupních dveří do domu.

Detail původního dřevěného okapového háku, který vynášel dřevěné svody, které doplňovaly střechu ze šindelů.

Bígr, objekt č. 39 – hospodářský objekt a oplocení

Vpravo obytný dům s komínem a pálenou krytinou na střeše. Hospodářská budova a její štít jsou doplněny šindelem. Zahrada a hospodářské zázemí je opatřeno plným deskovým plotem.

Bígr, objekt č. 40 – obytný dům s vjezdem a hosp.částí

Příkladná obnova původního stavení. Hospodářský objekt je opatřen tvrdou pálenou krytinou. Pouze vjezd do dvora byl změněn a při modernizaci byla původní dřevěná vrata nahrazena vraty plechovými.

Bígr, objekt č. 41- obytný dům

Obytný dům štítové orientace, který prošel v průběhu 2. pol. 20. století úpravami, jež setřely jeho historický ráz a malebnost.

Bígr, objekt č. 42- Interiér domu paní Barbory Pelnářové, výstavba 1905, neobydlený, slouží k ubytování turistů.

Obytný dům okapové orientace s dřevěnou bránou a brankou do dvora a zahrady

Obytný dům, dvorní pohled s patrnou upravovanou pavlačí, suť jsou pozůstatky stodoly

Boční pohled ze zahrady, podél okapu prochází pavlač, druhotně uzavřená okny a dozděná, z verandy se vstupuje do kuchyně.

Pohled na bránu a branku se stříškou – dvorní pohled

Štít opatřený šindelem

Detail konstrukce rámu dveří a dřevěné obložky

Hlavní vstupní dveře na verandu

Vápenné vrstvy fasádních nátěrů , cementové doplňky



Pohled do verandy s hliněnou podlahou



vstupní dveře do kuchyně

Okenice



Kování a závěs okenice



Vnitřní strana dveří do kuchyně

Kování a závěs dveří do kuchyně

Vstupní dveře do pokoje

Klika a krabicový zámek dveří do pokoje

Pokoj nalevo od kuchyně, do místností se vstupovalo z kuchyně



Pokoj napravo od kuchyně, do místností se vstupovalo z kuchyně

Dřevěná prkenná podlaha

Okenní výplň

Dřevěný vnitřní parapet s odtokovým žlábkem



vnitřní zástrč – spodní

Vnitřní zástrč- horní s rohovníky na rámech křídel



závěs okenních křídel

Pohled do hambalkového krovu
s izolační vrstvou jílu

podlaha na půdě nespalná



Podlaha povalová vytmelená jílem