



Menší obytný dům štítové orientace se sedlovou střechou bez polovalby v průčelí. Krytinu tvoří pálená drážkovaná taška, nad střechy vystupuje v zadní části domu komínové zděné těleso se zastřešením lomeným cihelným obloukem. Štít je deštěný ze širokých desek, průčelí opatřené vápennou fasádou s minimální dekorativní výzdobou a dvojicí okenních otvorů. Z boční strany ze dvora je patrný rovněž jeden okenní otvor a na zděné podezdívce pak dřevěná částečně otevřenou verandou. V zadní části domu je patrná dlouhá stodola se sedlovou střechou krytou pálenou taškou. Plot je tvořen dřevěnými užšími deskami.



Detail průčelí domu. V dřevěném deskovém štítě jsou vyřezány dvě malá větrací okénka. Zdobení fasády se zjednodušilo pouze na bosované nároží. Dvojice okenních otvorů je doplněna dvoukřídlými okenními křídly a na ně navazujícími venkovními žaluziovými okenicemi světle šedomodré barvy.



Detail verandy. Z kamene zděný základ má z boční strany vstup do mírně zahlobeného suterénu . Otvor je s rovným překladem. Veranda není uzavřená, pouze spodní partii vyplňují dřevěné deskové parapety a z přední strany domu pak jednokřídlové vstupní dveře. Ty jsou usazeny níže a vstup na verandu zajišťují schodišťové stupně umístěné až za dveřmi v prostoru verandy.





V zadní části dvora se nachází dlouhé obdélníková stodola se sedlovými střechami krytými pálenou drážkovanou krytinou. Stodola je částečně zděná, částečně dřevěná, opatřená dřevěnými deštěním. Zděná partie stodoly sloužila nejspíše k ustájení zvířectva, je prolomena jedním dveřním otvorem s jednokřídlou dřevěnou deskovou výplní a jedním malým téměř čtvercovým provětrávacím okénkem. Sokl je opatřen černým nátěrem, nejspíše vápnem s přidanými sazemi, což sloužilo k lepší hydroizolaci omítek i zdiva. Zbývající část je opatřena jemnou vrstvou vápenných omítek s bílým nátěrem. Horní partie nad vyzdívanou částí je deštěná, dřevěná sloužila k ukládání sena. Do stodoly se vjíždělo velkými dvoukřídlými vraty.



Detail dvou křídlové okenice s pohyblivými lamelami. Spodní dvě třetiny obou křídel se navíc vyklápěly. Rám okenice byl plochý a profilovaným čtnými výžlabky. Okenice jsou doplněny rohovníky a cylindrickými závěsy. Krycí nátěr v barvě šedomodré.





Soubor obytného stavení a hospodářských budov je situován při dolním toku potoka. Štítově orientovaný obytný dům má sedlovou střechu krytou pálenou drážkovanou taškou, nad níž vystupuje jedno zděné komínové těleso završené lomenou klenbičkou. Součástí areálu jsou dvě velké stodoly a menší zděný částečně otevřený přístřešek netradičně usazený v přední partii dvora. Jedna stodola je rovněž štítově orientovaná do ulice a z boční strany uzavírá areál dvora. Je částečně zděná, pro ustájení zvířat, opatřená vápennou omítkou s bílým nátěrem a dřevěným deskovým štítem. Střechu kryje rovněž pálená taška. V přední části dvora za kamennou omítanou zdí se nachází přístřešek krytý pálenou taškou a přístupný jednokřídlými vstupními dveřmi. Funkce přístřešku není zcela zřejmá, může mít být ale variabilní. Dvůr je přístupný dvoukřídlou plnou bránou opatřenou želeným nátěrem s krycími lištami a doplněnou plechovou stříškou.



Detail průčelí domu prosvětleného dvojicí obdélných okenních otvorů. Třetí okenní výplň je vložena do uzavřené a zděné dodatečně přisazené verandě za účelem rozšíření obytného prostoru domu. Štít domu je dřevěný deštěný prolomený dvojicí větracích okének. Fasáda domu, stejně jako okenní výplně prošly v 70. letech 20. století modernizací. Původní štuková výzdoba byla odstraněna a nahradila je výzdoba typická pro toto období – průběžná profilovaná římsa pod okny, girlandy se zjednodušenou květinovou výzdobou a geometrické lineární vzory mezi okenními otvory. Výplně jsou kastlové, čtyřkřídlové opatřené tradičním šmolkově modrým nátěrem. Fasáda je převážně bílá. Novodobé oplocení určuje dobu zásadní rekonstrukce objektu – jedná se o drátěné oplocení v rámech usazených mezi kovové sloupky vložených do betonové podezdívky.



Detail zdobení fasády a novodobých výplní s vejcovcem na klapačkách i poutcích. S konstrukčně složitějšími okenními výplněmi již absentují žaluziové okenice.





Boční strana domu s patrnou přístavbou v zadní dvorní části domu, zřejmě sloužící k obytným účelům. Jiný sklon střechy a vyvýšené usazení okenních otvorů indikuje mladší stavební etapu. Dvoukřídlové výplně s příčlemi opatřené zeleným nátěrem. Omítky jsou hladké, vápenné, bílé.



Malé hospodářské stavení vybudované na kamenné podezdívce. Spodní partie je roubená s provázaným nárožím. Horní část je mírně předsazená, sloužila jako seník a její plášť tvoří široké desky, střecha je sedlová doplněná pálenou drážkovanou taškou. Z největší pravděpodobností se zde sušila či uskladňovala kukuřice.





Dům štítové orientace usazený v prudkém svahu. Sedlová střecha je ve štítě polovalbová. Krytinu tvoří falcovaný plech bez nátěru. Jedno komínové cihelné těleso se nachází uprostřed dispozice domu, nad střechou je zaklenuto do lomeného oblouku z mírně předsazených cihel. Dům je ze dvou třetin podsklepený. Obvodové stěny sklepení jsou vybudovány z kamene. Před obvodové stěny sklepa byla předsazena zděná zídka s dvojicí otvorů s rovnými překlady. Nad ní pak byla vztyčena otevřená veranda probíhající po celé délce domu. Zábradlí je tvořeno profilovanými zdobnými laťkami. Průběžně probíhající střecha je podepřena dřevěnými sloupky. Uprostřed verandy se nachází hlavní vstup do domu, momentálně bez výplně. Po stranách dvojice okenních otvorů s mřížemi nebo s žaluziovými okenicemi.





Pohled na dům z ulice. Sedlová střecha s polovalbou, plechová krytina, zděný štít prolomený trojicí malých větracích okének v horní části segmentově zaklenutých. Do ulice je prolomena pouze dvojice okenních otvorů s torzálními výplněmi. Štít fasády je opatřen vápennou omítkou s bílým vápenným nátěrem. Boční strana domu má omítky pouze hliněné bez nátěru, je prolomena dvojicí okenních otvorů s žaluziovými okenicemi. Okapové partie střechy podpírá zhlaví stropních trámů.



Štítová strana domu ze dvorní strany. Samotný štít je opláštěn dlouhými šindely. Dům je vybudovaný z vepřovic, soklová partie sklepení a verandy je vybudována z lomového vápencového kamene.



Z ulice se po dřevěných schodech vystoupá na verandu s prkennou podlahou a dřevěnou laťkovou výplní parapetu - zábradlí.







Detail prkenné deskové podlahy a laťkového zábradlí v horní části zdobeného profilovanými hlavami. Střechu podpírají dřevěné zakotvené do krajního trámu.



Detail napojení trámů stropu verandy na zhlaví stropních trámů domu jednoduchým šikmým plátem jištěným lokálně kovovými kramlemi. Na trámech jsou položeny dřevěné desky.



Trámy stropu verandy jsou zakámpované do průběžné vaznice, kterou podpírá soustava sloupků podírající celou prodlouženou konstrukci střechy.



Hlavním vstupem do domu se vcházelo do obdélné kuchyně v rohu s ohništěm. Na zemi byly identifikovány střepy kachlových kamen menších rozměrů. V levém rohu patrné komínové těleso a z navazujících místností jsou patrné dva komínové sopouchy ústící v úrovni půdy do centrálního komínového tělesa. Naproti vstupním dveřím se nacházel okenní otvor s původními dřevěnými dvoukřídlovými výplněmi dělenými příčlemi a z venkovní strany byly patrné dvoukřídlové a výklopné žaluzie. Plochý strop a stěny jsou opatřeny četnými vápennými nátěry, přičemž poslední je bílý se



světle zeleným válečkem. Podlaha je prkenná s trojúhelníkovou lištou kolem stěn. Z této místnosti se vstupovalo zprava i zleva do obytných světnic.



Detail komínového tělesa se zbytky kachlových kamen.



Světnice umístěná do ulice s prkennou podlahou, hladkými bílými vápennými líčkami na stěnách a plochým rákosovým stropem. Okenní výplně byly čtyř křídlové, dovnitř a ven otevíravé s centrálním poutcem. Spodní výplně byly bez dalšího členění, horní také, z vnitřní strany je patrná dřevěná obložka a kastlík pro dřevěné rolety s dochovaným posuvným mechanismem. Tradiční modrá krycí barva.



Světnice disponovala ještě jedním okenním otvorem původního tvaru – obdélný s mírným segmentem ve vrcholu doplněný starším typem žaluziových okenic s kovovým mechanismem pro otáčení lamel. Okenice byly dvoukřídlové. Na vnitřním rámu kastlíku jsou dochované pozůstatky závěsů po jednoduchých okenních výplních, parapet je dřevěný. Okno směřovalo na verandu. Podlahu pokrývaly dřevěné desky.





Detail okenní výplně s kastlíkem pro dřevěné lamely rolety. Vnitřní obložka je doplněna mechanismem pro posunování rolet. Dovnitř otevíravá venkovní křídla jsou bez dalšího členění, jsou doplněna rohovníky a krátkými zástrčkami. Parapet je dřevěný. Nátěr světle modrý.



Vstup do domu tvořily jednokřídlové vstupní dveře zdobené kazetami. Dnes chybí. Dochovaly se pouze dřevěné obložky a zdobené kazetované deštění širších špalet.





Prostor pod verandou, je zastropen dřevěnými deskami tvořící podlahu verandy. Podlaha je dusaná. Zdivo kamenné omítané tvrdou vápennou omítkou.



Pozůstatky interiérových dveří zakrývají vstup do jednoho ze dvou sklepů. Dřevěné v horní polovině prosklené výplně členěné šesti tabulkami s profilovanými příčlemi jsou ve spodní části plně zdobené dvojicí obdélných vpadlin s vystupujícími kazetami. Výplně mají stejný odstín jako okenní výplně – šmolkově modrý. Vstup do sklepa disponuje dřevěnou zárubní s rovným překladem.





Sklep jehož boční stěny jsou zbudovány z lomového kamene, podlaha je hliněná s pozůstatky slámy. Zastropení je tvořeno cihelnou klenbou o dvou pruských plackách do jednoho centrálního pasu.



Detail náběhu cihelného pasu uprostřed dispozice sklepa.



Detail završení klenby – pruské packy.



Menší sklep s valenou klenbou. Na protější straně ve vrcholu je patrné odvětrávací okénko. Klenba i stěny jsou pod vápenným nátěrem, nelze rozpoznat, zda klenba je kamenná nebo rovněž cihelná. Podlaha je dusaná hlíněná. Spodní partie zdiva je z lomového kamene.





Detail komínového tělesa s lomeným hrotitým obloukem ve vrcholu a zbytky štukové výzdoby uličního štítu – bosované nároží s náznakem konvexního projmutí hlavice, ležénový rámeček ve štítě.



Nápisová kartuš ve štítě domu s datací 1946 upozorňující na poslední výraznější rekonstrukci domu.



Detail okenní výplně z venkovní strany domu. Poutec je bohatě profilovaný vlnkovým dekorem. Nadpraží okenního otvoru je tvořeno širokými hranoly opatřenými dřevěnými armováním pro uchycení fasádní omítky.





Obytný dům s hospodářským dvorem je usazen ve svahu. Je okapové orientace se sedlovou střechou krytou pálenou drážkovanou krytinou. Nad průčelím se nachází zděné polopatro přístupné z půdy, kde se na tzv. dřevěných palandách uskladovaly potraviny. Tento prostor je prolomen malými průduchy. Dům je vystavěn na zděné nejspíše kamenné podezdívce skrývající sklepní prostory. Vjezd do dvora je zpřístupněn dvoukřídlovou bránou se stříškou, nově provedenou z ohýbaného plechu. Oplocení na částečně kamenné a částečně již vybetonované zídce sestává ze širších desek. V krajní poloze dvora je umístěna stodola – seník, na vysokém zděném základu, horní část stavby je dřevěná roubená.



Dům je prolomen do ulice čtveřicí okenních otvorů doplněných dvoukřídlovými výklopnými žaluziemi opatřenými světle šedým krycím nátěrem. Za okenicemi jsou pravděpodobně dvoukřídlové jednoduše zasklené výplně s přčlemi. Fasáda prošla rekonstrukcí v roce 1971, což idikuje nápis vložený do středové partie mezi okny do štukového kruhového dekoru s rozvilinami. V té době nejspíše proběhlo odstranění starší štukové výzdoby domu a ta se omezila dle dobových trendů pouze na průběžnou profilovanou římsu pod okenními otvory, korunní římsu a zdobený pás půdního polopatra.



Krytinu tvoří drážkovaná taška, oplechování je doplněno květinovými prvky z plechu. Kruhové průduchy polopatra jsou doplněny plechovými rozetami a mezi nimi vystupující kazety s částečným dvojitém kosočtvercem.





Celkový pohled na hospodářský objekt – stodolu. Vysoký základ je tvořen lomovým na maltu seskládaným kamenem, opatřeným tvrdou vápennou omítkou. Horní část stavby je roubená. Nároží jsou robená, středové partie stěn zpevňuje sloupek – trám, ze stran vyžlabený, do něhož jsou usazeny zhlaví jednotlivých trámů na dlouhý čep. Šít je dřevěný deskový, střecha sedlová, opatřená pálenou drážkovanou krytinou.



Detail roubeného nároží , deštěného štítu. Plochy roubených stěn před deštěm kryjí pod štítem zabité šindele.



Detail středového sloupku a sesazených trámů.





Malá stavba technického charakteru usazená na dolním toku potoka. Jedná se o mlýnici. Stavba je situována v blízkosti potoka. Je založena na kamenné podezdívce, je roubená se sedlovou střechou krytou pálenou drážkovanou taškou. Vstupuje se do ní jednokřídlými deskami opatřenými dveřmi.





Pohled na kamenné podezdívky , na nichž spočívá roubená stavba mlýnice. Pod ní hřídel s kolem.





Vnitřní vybavení vodní mlýnice - násypník, mlýnská kola a zásobník. Přičemž mlýnská kola jsou hřídelí propojena s kolem, které otáčí vodní proud.



Detail násypníku shora, dole patrné mlýnské kolo.



Kovová zásobárna vody, kovové vodní kolo propojené s hřídelí.



Nad mlýnkem se nachází dřevěný náhod přivádějící vodu do kovové zásobnice. Nyní je vodní proud odkloněn.