



Štítově orientovaný dům usazený ve svahu se sedlovou střechou v průčelí zvábenou. Krytinu tvoří pálená drážkovaná taška. Uprostřed dispozice domu se nachází jedno zděné cihelné komínové těleso nad úrovní střechy završené klenbou z přesazených cihel. Štíty jsou dřevěné, deštěné opatřené šmolgově modrým nátěrem se zavětrovacími lištami. Prudký svah umožnil vybudovat v přední části domu vysokou nadezdívku a prostor v něm vzniklý sloužil jako sklep odvětrávaný malými okénky. Průčelí domu je členěno trojicí okenních otvorů obdélného tvaru doplněných dvoukřídlými žaluziovými okenicemi opatřenými modrým nátěrem. Fasáda je doplněna v nároží kvádromaním, plochy mezi okny vyplňují vpadlé ležénové rámce s ustupujícími nárožími. Pod okny se nachází podparapetní deska v podobě vpadlého a vystupujícího kvádrů. Fasáda stejně jako celý objekt prošel v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí za účelem vybudování Muzea – Český dům. Dekorativní výzdoba fasády je zhotovena z polystyrénu.



Dvorní strana domu se sedlovou střechou a dřevěným štítem. Vstup do domu se nachází uprostřed dispozice. Je přístupný malým schodištěm. Předsíňku prosvětluje dvojice dvoukřídlých okének s jednoduchým zasklením. V zadní části domu se nacházely hospodářské místnosti.



Pohled na vysokou soklovou část domu, který umožnil využití vzniklého prostoru jako sklep provětrávaný malými okénky. V zadní části je patrná vjezdová a vstupní brána krytá sedlovou stříškou. Branka je dřevěná deštěná, dvoukřídllová brána z desek.





V areálu hospodářského dvora se nachází stará stodola se štítem orientovaným do ulice. Její štítová strana je opláštěna šindelem, štít je doplněn dřevěným deštěním. Oplocení domu je lačkové na vysoké betonové podezdívce.



Sedlová střecha stodoly je pokryta pálenou drážkovanou taškou. Část stodoly je zděná a je přístupná jednoduchými dřevěnými dveřmi. Prostor sloužil pro ustájení zvířat, je provětrávaný dvojicí malých okének. Stodola sloužila také pro uskladnění sena, k čemuž sloužila horní část s provětrávaným lačkovým polopatrem. Byla přístupná dvoukřídlovými vraty.



V areálu byla zcela nově vybudována také chlebová pec se sedlovou stříškou a komínem. Jedná se o zděnou cihelnou stavbu opatřenou pálenou taškou bobrovkou v tzv. korunovém krytí. Prostor pece je přístupný malým otvorem s kovovými dvířky.



Detail nově upravené fasády, přičemž dekorativní výzdoba je provedena z polystyrenových doplňků. Dřevěné okenice tvoří společně s dvoukřídlovou jednoduše zasklenou okenní výplní kompaktní celek.





Obytná světnice se byla situována v přední části domu. Měla dřevěnou fošnovou podlahu, hladce omítané stěny a rovný záklopový strop.





Cihelné komínové těleso s dvířky pro uzení masa.



Krovová konstrukce je nově postavená, jedná se o jednoduchý vaznicový krov se spodní a středovou vaznicí, stojatou stolicí zajištěnou dvojicí kleštin do níž jsou vsazené vzpěry. Mezi krokviemi se nachází bednění, na něm pak latě a na nich jsou zavěšené pálené tašky. Podlaha je částečně dřevěná.





Okapově orientovaný dům se sedlovou střechou a starou roubenou stodolou. Obytný dům má sedlovou střechu a hřeben orientovaný souběžně s ulicí. Krytinu na střeše tvoří pálená drážkovaná taška. Objekt disponuje dvojicí komínů, přičemž široký je starší, je zaklenut tradičním způsobem. Novější úzký komín má zákrytovou desku s bočními průduchy. Dům je prolomen pěti okenními otvory obdélného charakteru. Dřevěná okna doplňují venkovní novodobé dřevěné posuvné žaluzie. Vstup do domu a do dvora vznikl pravděpodobně přístavbou domu v místě starší vjezdové brány. Je doplněn dvoukřídlovými vraty. Fasáda je hladká, bílá doplněná pouze profilovaným přechodem mezi plochou a soklem a dále profilovanou římsou pod okenními otvory. U fasády absentují dekorativní prvky, což souvisí s její opravou nejspíše provedenou v 80. letech 20. století. Boční štítová stěna domu je opatřena hliněnými omítkami bez další úpravy nátěrem.

Stodola – seník obdélného tvaru je vystavěn na zděném kamenném soklu, který byl v minulosti opatřen vápennou omítkou. Horní srubová část, dřevěný deštěný štít a sedlová střecha s polovalbou v uličním průčelí je kryta pálenou taškou. Krytina je novější, stáří stodoly nelze bez dendrochronologie odhadnout.



Spodní zděná část stodoly sloužila jako malý sklípek opatřený jedním provětrávacím okénkem. Zadní část stodoly je zděná, pravděpodobně se jednalo o přístavbu ke starší celodřevěné stavbě. Zděná partie indikuje ustájení zvířat.



Detail horní partie stavby s předsazeným vazným trámy, na nichž jsou položeny desky. Detail roubení nároží a dřevěného deštění štítu.





Pohled na přední část domu s dvoukřídlovými vraty a vstupními dveřmi.



Detail roubení a sesazení trámů.



Soubor dvou obytných domů. Jeden je okapově orientován se sedlovou střechou krytou pálenou drážkovanou taškou. Ve hmotě domu je zakomponována průjezdní brána do dvora. Druhý dům je štítové orientace s tradiční sedlovou střechou v průčelí mírně zvábenou. Součástí souboru je dřevěné oplocení obíhající dvůr, průjezdní brána se sedlovou stříškou a křížek.

Dům okapové orientace má mírně vyvýšené půdní polopatro pro skladování zásob provětrávané malými obdélnými průduchy. Je prolomen čtveřicí okenních otvorů doplněných žaluziovými okenicemi, které bylo možné otevírat, spodní část bylo možné rovněž vyklápět. Dekorativnost fasády se zjednodušila pouze na mírně předsazený sokl, a mírně vpadlý ležénový horizontální pás mezi okny.





Detail průjezdové brány do dvora, která je krytá dřevěnou sedlovou stříškou opatřenou pálenou taškou. Konstrukce zastřešní vynáší dřevěné sloupky. Brána je tvořena z desek a dekorativně profilovaných zavětrovacích lišt.



Litínový křížek opatřený stříbrným nátěrem je zasazen do betonového vysokého soklu a opatřen kovovým dekorativním oplocením s rozvilinovým dekorem. Zábradlí je novodobé, pochází asi ze 70. let 20.století.



Detail klempířských prvků kotlíku a zarážky zdobené květinovými dekory.



Detail žaluziové dvoukřídlové okenice s výklopnou spodní částí. Krycí nátěr a rámování okenního otvoru je opatřeno šmolkově modrým nátěrem.





Novodobá trojkřídlová brána je výrazně dekorována a opatřena novodobými kovovými mřížemi. Prvky pocházejí asi ze 70. let 20. století



Detail horní partie domu okapové orientace s patrným vyvýšeným půdním polopatrem a s obdélnými otvory. Zdobně pojednané klempířské prvky.



Ve dvoře se nachází starý dům obdélného půdorysu štítově orientovaný do ulice. Má sedlovou střechu s polovalbou ve štítě. Krytinu tvoří pálená drážkovaná taška, štít je dřevěný, deštěný s barevně pojednanými zavětrovacími lištami. Fasáda je prolomena pouze dvojicí malých obdélných okének s dvoukřídlovou výplní členěnou příčlemi. Chybějí okenice. Průčelí je omítané bílou hladkou vápennou omítkou.





Bývalý sklad kukuřice, dnes slouží jako seník. Stavba na kamenné podezdívce je roubená, v horní části polopatra a štítu opláštěná deskami. Krytinu tvoří pálená drážkovaná taška. Období vzniku stavby není bez dendrochronologického datování dřevěných prvků možné, předpokládáme, že se může jednat o jeden z nejstarších objektů.



Soubor dvou obytných domů. Jeden menší je štítové orientace se sedlovou střechou a částečně zděným štítem. V průčelí se nenachází polovalba, ale štít je ve vrcholu deštěný ze dřevěných desek. Střechu pokrývá pálená drážkovaná taška. Průčelí je opatřeno hladkou vápennou omítkou a protínají ho dva okenní otvory s dřevěnými žaluziovými okenicemi. Štít prolamují dvě malá obdélná větrací okénka. Druhý dům je okapové orientace rovněž se sedlovou střechou krytou pálenou drážkovanou taškou. Uliční podélná fasáda je bohatě architektonicky pojednaná štukovým dekorem. Ve středu dispozice domu se nachází tradiční zděné komínové těleso. Za domem se nachází stodola. Areál dvora je přístupný dvoukřídlou branou zakrytou sedlovou stříškou. Plot tvoří částečně novodobé drátěné pletivo, částečně pak deskový plot.





Menší objekt je vystavěný z vepřovic. Zdivo je opatřeno tenkou vrstvou vápenné omítky se světle modrým finálním vápenným nátěrem. V zadní části domu je patrné malé prosvětlovací okénko. U střech absentují okapové svody i žlaby.



Ze dvorní strany domu je patrná novější zděná přístavba verandy. Protože objekt je vystavěn v prudkém svahu, vzniklý prostor pod terasou nabízel využití pro ustájení drobných zvířat. Spodní partie podnože verandy je vybudovaná z místního vápencového kamene. Hlavní vstup do domu byl situován do verandy a dále zhruba uprostřed se nacházel vlastní vstup do obytných místností. Zastřešení verandy přímo navazuje na sedlovou střechu.





Detail žaluziové okenice se sklopnými lamelami je ve tvaru mírného segmentu ve vrcholu. Rámy zpevňují rohovníky zavěšené na čepy. Pojednáno v tradiční šmolkově modré barvě.



Obytný dům okapové orientace se sedlovou střechou doplněnou dvojicí komínových těles. Bohatě štukově zdobená fasáda je prolomená pěticí okenních otvorů doplněných zelenými čtyř křídlovými žaluziovými okenicemi s posuvnými lamelami. Objekt je rovněž vybudován na vysokém soklu umožňující využití pro skladování zásob.





Detail precizního štukového zdobení uliční fasády. Na předsazený sokl nasedaly mezi okenními otvory profilované polopilastry s kanelami a zdobenou hlavicí. Pod okny se nachází vpadlý kvadrilob, nad okny pak vlnovka a mezi pilastry a okny pak vpadlé ležény s vyžlabenou rohovou partií. Fasáda je vápenná opatřená bílým nátěrem.



Detail zdobení nároží předsazeným kvádrováním a bohatě profilovanou korunní římsou.



Pohled na spodní štítovou část domu s plechem opatřeným štítem a hladkou omítkou. Dvou křídlová brána je doplněna brankou. Vše z plných desek zakrytých plechovou stříškou. V zadní části hospodářského dvora je patrná stodola se sedlovou střechou krytou pálenou taškou.