



Obytný dům štítově orientovaný do ulice s novodobou kolmou přístavbou. K tradičnímu objektu ze 70. – 80. let 19. století bylo pravděpodobně až v průběhu 3. třetiny 20. století přistavěno na místo původní verandy kolmé křídlo se sedlovou střechou. Bez bližšího ohledání konstrukcí však nelze určit, kdy došlo k přístavbě, na níž bylo navíc zopakováno zdobené členění fasády z průčelí typické pro rekonstrukce fasád ve 20. – 30. letech 20. století. Střecha je sedlová nad uličním průčelím polovalbová, krytá pálenou drážkovanou taškou. Štíty nad oběma křídly jsou dřevěné deskové v obou pak prolomené dvojicí okének a opatřené zelenomodrým krycím nátěrem. Novodobé křídlo domu je podsklepeno s jedním vstupem. Starší část domu je do průčelí prolomena dvojicí oken a jedním oknem. Novější část domu slouží zřejmě jako veranda, nachází se zde hlavní vstup do domu přístupný jednokřídlými dveřmi. Nároží a štítová strana jsou prolomeny trojicí trojkřídlových dřevěných oken. Všechny truhlářské výplně jsou opatřeny nátěrem ve šmolkově modré barvě.

Zajímavost tohoto objektu spočívá především v atypicky provedené přístavbě celého jednoho křídla domu, kde byly zopakovány zvyklosti a tradiční konstrukce i prvky fasády, které se na domech objevovaly ve 30. letech 20. století. Důraz kladený na zachování původní fasádní výzdoby a truhlářských prvků podtržený navíc dotvořením novostavby v historickém duchu původního domu dokazuje silné sepětí s tradičním prostředím a uvědoměním si malebnosti historické architektury v kompaktně dochovaném vesnickém prostředí.



Čelní pohled na dům s kolmou novodobou přístavbou na níž byly zopakovány tradiční prvky barokizujícího tvarosloví. Předzahrádku doplňuje jednoduchý pletivový plot usazený mezi kovové sloupky, zatímco laťkový plot nahradil původní vjezd do dvora s tradiční stříškou. K tomuto odstranění pravděpodobně došlo v souvislosti s přístavbou, která mírně zúžila vjezd do dvora a brána přestala plnit svou funkci – překážela.



Detailní pohled na štukovou výzdobu domu – lezénové vpadliny s konvexně projmutými rohovými partiemi. Nároží je navíc opatřeno nutami, podparapetní vpadlina doplněna ještě kazetou s rozetovým dekorem. Nad okenními otvory jsou patrné půlmiskovité vpadliny. Dochovanou bohatě profilovanou korunní římsu pokrývá plech.





Okenní výplně jsou tvořeny profilovaným kastlíkem rámuujícím vnitřní špaletu otvoru, přičemž na vnitřní straně se nacházejí dřevěná dvoukřídlová okna členěná dvojicí příčlípí, na vnější straně je doplněn dvoukřídlovou žaluziovou okenicí doplněnou vnitřním mechanismem na otáčení lamel.



Jednokřídlové vstupní dveře do domu jsou doplněny v horní části pevným nadsvětlíkem o čtyřech okenních tabulkách. Plná výplň je rámová, doplněna vpadlými kazetami s drobným kanelováním.



Členění a architektonický rozvrh fasády novostavby byl zopakován v nejmenším detailu z rozvrhu průčelí staršího domu. Nachází se zde vpadlý ležénový rámeček se zaoblenými nárožími, podparapetní deska s rozetou a bosované nároží. Vápenné omítky starší i nové části domu jsou opatřeny nátěry v barvě bílé.



Obytný dům štítové orientace s výminkem, hospodářskými budovami a uzavřeným vjezdem do dvora je typickým souborem tradičního hospodářského dvora s postupně vznikajícími objekty, jehož počátky lze spojovat s prvními českými osadníky ve 30. letech 19. století. Obytný dům, dvůr i hospodářské budovy procházely průběžnými rekonstrukcemi po celé období 19. a 20. století.

Obytný dům byl situován svým štítem do ulice, stejně jako hospodářská budova po jeho pravé straně. Z té časy byl vytvořen výminek s obytnou místností. Zbývající části i nadále sloužily jako hospodářské prostory. Zcela v zadní partii dvora se kolmo na vjezd s branou nacházela dřevěná průjezdná stodola pro úschovu sena. Její štíty jsou dodnes opláštěné širokými šindeli. Střechy jsou kryty pálenou drážkovanou taškou. Tradiční bílé omítky s modrými truhlářskými výplněmi dotvářejí charakteristický vzhled objektů.





Obytný dům je usazený do prudce klesajícího svahu. Jeho střecha s polovalou je krytá pálenou krytinou, štíty jsou dřevěné, modrozeleně natřené s ozdobnými zavětrovacími lištami a dvojicí malých provětrávacích okének. Korunní římsa je krytá pálenou drážkovanou taškou. Komínové těleso se stříškou je usazené ve středové pozici střechy a domu, což opět poukazuje na tradiční a starší dispozici domu. Střecha obytného domu je doplněna poměrně velkým dřevem opláštěným pultovým vikýřem. Vjezd do dvora tvoří dvoukřídlová plná desková brána a na ní navazující jednokřídlová vstupní branka, vše doplněno sedlovou stříškou původně krytou pálenou šidelí, posléze pálenou taškou nebo plechem.



Pohled na soubor stavení z ulice.



Dvoukřídlová brána vjezdu do dvora byla kryta sedlovou stříškou, dnes opatřena plechem. Desky jsou opatřeny tmavě zeleným nátěrem se svislými modrými lištami, stejně jako jednokřídlová plná branka. Zprava na ní navazuje plný deskový plot, zleva pak kamenná zídka opatřená tvrdou cementovou omítkou, do ní pak zasazené kovové sloupky a novější drátěný plot.



Detail dřevěného průčelního štítu s jemným laťováním ozdobných lišt opatřených kontrastní barvou.





Detail bohatě profilované korunní římsy s dekorativně pojednanou spodní hranou formou závěsu.



Fasáda domu je hladká, vápenná opatřená bílým nátěrem. Pouze mezi okny se dochovaly dekory srdce, kosočtverce a navazujících linií, které jsou ovšem dílem mladší úpravy fasády, nejspíše ze 70. let 20. století, pro níž je tento způsob zdobení charakteristický. Starší úpravy (lezénové rámce) byly v souvislosti s rekonstrukcí fasády odstraněny, nikoliv pak původní okenní výplně tvořené okenními křídly, kastlíkem a žaluziovými okenicemi.





Příklad souboru obytného domu, hospodářských staveb a výminku. Areál je rozptýlený a nepřiléhá přímo k ulici. Obytný dům je spíše okapové orientace, svou podélnou stranu uplatňuje do veřejného prostoru vesnice. Sedlové střechy jsou ve štítech doplněny dřevěným deštěním. Krytinu na všech objektech tvoří tradiční pálená drážkovaná krytina. Zděné komínové těleso překryté stříškou z cihel se nachází v ose domu, což opět poukazuje na starou dispozici obytného objektu z doby výstavby kamenných staveb na přelomu 70. a 80. let 19. století.



Pohled na šítovou stranu domu, k níž přiléhá hlavní vstupní brána zasazená do hospodářského objektu se sedlovou střechou, pod níž se zřejmě shromažďovalo seno. Na tuto průjezdní stodolu navazovala další nižší celodřevěná hospodářská stavba rovněž se sedlovou střechou. Štít obytného domu je více jak ze dvou třetin zděný, pouze horní část je dřevěná deštěná. Okénka na provětrávání se nacházejí ještě ve zděné části. Střešní rovina do ulice má mírně jiný sklon než její dvorní protistrana. Je usazena na nadezdívku nad korunní římsou. Tato nadezdívka se uplatňuje v půdním prostoru, jsou v ní provětrávací průduchy. Na dřevěných „palandách“ se zde uskladovaly potraviny.



Průjezdní stodola byla opatřena čtveřicí otevíravých křídel, přičemž krajní, levé sloužilo jako branka do domu. Stávající výplně pocházejí pravděpodobně ze 70. let 20. století. Zcela vpravo se nachází malá stavbička na betonovém vysokém základu se sedlovou stříškou a plaňkovou výplní stěn. Jedná se o studnu.





Obytný dům má celkem pět okenních otvorů. Prostřední osvětlovalo kuchyni s původním otevřeným ohništěm pro vaření – černou kuchyní a dymníkem. Krajní dvojice otvorů prosvětlovala obytné místnosti.



V krajní poloze dvora se nachází malá hospodářská stavba s výminkem. Je částečně zděná, částečně dřevěná, opláštěná deskami opatřené modrým nátěrem a zdobená zavětrovacími bílými lištami. V levé části je trojkřídlové okno světnice. Sedlová střecha s pálenou taškou a bílé vápenné omítky.



Detail zdobeného polopatra nad korunní římsou s provětrávacími průduchy půdního prostoru je navíc doplněna kosočtverci a další ornamentikou. Okapové žlaby jsou doplněny v místech okapových háků o zdobný klempířský detail křidélek.



Okenní výplň tvořil rám vnitřních křídel oken, kastlík a venkovní žaluzie. Ty jsou dvoukřídlové, otevíravé, ale i částečně výklopné. Na vnitřní straně se nachází kovový mechanismus umožňující nastavení lamel. Výplň je opatřena tradičně krycím šmolkově modrým nátěrem.





Brána do dvora je tvořena trojicí sklápěcích a otevíravých křídel v kombinaci – zelený rám a nosné prvky, bílé vpadlé profilované kazety se střední prosklenou částí. Výplň je charakteristická pro 70. Léta 20. Století. Krajní levé křídlo soužilo jako branka do dvora a obytného stavení.



Detailní pohled na studu. Je usazena na kamenném základu v minulosti zalitým betonem se stopami po dřevěném šalování. Dřevěné deštěné stěny a vrátka z latěk. Sedlová stříška je pokryta plechem. Na průjezdnou stodolu navazuje částečně zděná, částečně dřevěná hospodářská budova se sedlovou střechou.



Obytný dům okapové orientace se sedlovou střechou krytou pálenou taškou a dřevěnými deštěnými štíty. Novodobý přístavek pultové střechy při krajní štítové dvorní fasádě se zděnou předsíňkou a vstupními dveřmi. Plechové oplocení dvora a dvoukřídlová novodobá brána krytá segmentovou plechovou stříškou.

Tento obytný dům je historické podstaty. Pochází ze 70. – 80. let 19. století, přičemž stávající úprava fasády proběhla v 70. letech 20. století, pro níž jsou charakteristické geometrické štukové prvky vyvedené v horizontálních pásích převážně pod okny, mezi nimi a nad okny. Současně s úpravou fasády došlo také k výměně oken, k rozšíření okenních otvorů a k osazení nových výplní – dřevěných kastlíkových oken s lamelovými žaluziemi v kovových kolejnicích, které se stahují a zároveň vyklápějí. Novější fasáda s bílou vápennou líčkou a zeleně zvýrazněnými geometrickými motivy je příkladem kvalitně zpracované úpravy ze 70. let 20. století.





Uliční podélná fasáda je členěna trojicí zdvojených okenních výplní doplněných rolovanými a vyklápěcími žaluziemi. Geometrické ztvárnění fasády se odehrává v horizontálních pásích. Komínové těleso naznačuje mírně odlišnou dispozici vnitřního domu, rovněž není vyloučeno, že se nejedná o původní komínové těleso.



Detail profilací štukových pásů a geometricky pojednaných meandrů v prostoru půdní nadezdívky s dochovanými kovovými mřížkami ve tvaru rozet usazených v provětrávacích průduších.



Detail meandru, kovové mřížky a květinových dekorů na místech kovových žlabových háků.



Detail výklopných žaluziových okenic.





Menší obytný dům okapové orientace přisazený k navazujícím obytným domům s hospodářským zázemím. Objekt nejspíše přináležel k jednomu ze sousedních domů a byl přístupný jeho dvorem, kde měl hlavní vstup. Pro objekt okapové orientace je typická zvýšená nadezdívka v úrovni nad korunní římsou, která se uplatňovala z půdního prostoru. Tento prostor s dostatečným provětráváním v podobě okének s kovovými mřížkami sloužil pro uskladnění potravin na tzv. dřevěných palandách. Sedlová střecha pokrytá tradiční pálenou drážkovanou taškou je z uliční strany bez komínového tělesa. V průčelí domu jsou tři okenní otvory s původními truhlářskými výplněmi. Fasáda je tektonicky zdobená dle tradičních motivů a pojetí zlidovělého baroka z období 30. Let 20. Století. Na kartuši na středovém polopilastru je datace 1942. Předzahrádku vymezuje kovový drátěný plot.



Detail okenního otvoru s dřevěnými žaluziovými okenicemi za nimi je s největší pravděpodobností dvoukřídlá dřevěná výplň s příčlemi vsazená do dřevěného kastlíku. Štuková výzdoba fasády je poměrně bohatá. Na místo ležénových rámců s konkávním projmutím rohových partií se zde vyskytují mezi okenními osami polopilastry s profilovanými hlavicemi. Menadr v prostoru nad korunní římsou je doplněn kovovými mřížkami v podobě rozet.



Detail hlavice polopilastru, korunní římsy a menadru s mřížkou.





Žaluziová výplň dvoukřídlové okenice zpevněná v rohových partiích kovovými rohovníky. Tradiční nátěr ve šmolkově modré barvě prudce kontrastuje s bíle vylíčenou fasádou.



Katruše s nápisem 1943.